

SET2B、SET3B、SET4B（Ⅱ）など、

2ウェイ機能があるTS

「TS 条件」

ゼロセット、測距モードの選択ができます。

TS側の設定で、“チェックサム” 有りにしてください。

ψ 16:14

A-SurveyAdB TS 条件

OK

測量機： ソキア(2ウェイ、ノンプリ) ▼

タイムアウト： 10 秒

ウェイト： 500 ミリ秒

測距回数： 1 最大4回

☒ チェックサム

☐ ステークアウトを使用

☒ ノンプリ、シートなし

ノンプリ、シート対応機種では、プリズムと切り替えて使用できます。



タイムアウト：T Sの測距に掛かる時間+ α で設定します。
指定時間内に、データを取得できない場合は
“タイムアウトエラー”と案内されます。
原因を解消し、再度測定してください。

ウェイト：T Sへの命令を連続で出す場合に、入力時間待つて処理します。
500 ミリ秒は、0. 5 秒になります。

測距回数：距離の測定回数です。座標計算は平均が使用されます。
A P Aファイルや記録簿には、全データが保存されます。