

# A- SurveyAdB ペンタックス

## 「TS 条件」

新しい機種では、ゼロセットできます。



タイムアウト：TSの測距に掛かる時間+ $\alpha$ で設定します。  
指定時間内に、データを取得できない場合は  
“タイムアウトエラー”と案内されます。  
原因を解消し、再度測定してください。

ウェイト：TSへの命令を連続で出す場合に、入力時間待つて処理します。  
500ミリ秒は、0.5秒になります。

測距回数：距離の測定回数です。座標計算は平均が使用されます。  
APAファイルや記録簿には、全データが保存されます。