

「TS 条件」

NIVO は、下記を選択してください。

測量機： ニコン

タイムアウト： 10 秒

ウェイト： 200 ミリ秒

測距回数： 1 最大4回

☒ TSの測距ボタンで外部出力する

ウェイト、200がお勧めです。

←この機能を使用出来ます。

NivoZ （内蔵 Bluetooth、外部出力機能有り、Class1,PIN 初期なし）

Nivo5S （内蔵 Bluetooth、Class2 、PIN コード 0530）

Nivo F5L 内蔵 Bluetooth、外部出力機能有り、Class2、 PIN コード 0530）

Nivo5H （内蔵 Bluetooth、外部出力機能有り、Class2）

Nivo2H （内蔵 Bluetooth、外部出力機能有り、Class2）

初期 PIN 無し

タイムアウト：T S の測距に掛かる時間 + α で設定します。
指定時間内に、データを取得できない場合は
“タイムアウトエラー” と案内されます。
原因を解消し、再度測定してください。

ウェイト：T S への命令を連続で出す場合に、入力時間待って処理します。
500 ミリ秒は、0.5 秒になります。

測距回数：距離の測定回数です。座標計算は平均が使用されます。
A P A ファイルや記録簿には、全データが保存されます。